



Vistoria no Mangueirão [1]

Enviado por bianca.santos em ter, 10/03/2020 - 14:16



O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, recebeu na manhã desta terça-feira (10), uma vistoria de rotina do Corpo de Bombeiros junto com a equipe de engenharia do Paulo Brígido.

A ação é em decorrência do deslocamento de recobrimento do reboco localizado no teto onde fica os banheiros e os bares do lado B, ocorrido no último domingo (8), e a partir daí efetuar as devidas correções no local.

A inspeção, que teve como objetivo principal preservar e garantir a segurança dos torcedores e servidores da praça esportiva foi conferida pelo Tenente Coronel Nogueira (CBMPA), o engenheiro Francisco Oliveira e Coronel Cláudio Santos (Seel).



Source URL: <http://seel.pa.gov.br/content/vistoria-no-mangueir%C3%A3o>

Links

[1] <http://seel.pa.gov.br/content/vistoria-no-mangueir%C3%A3o>